

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Lampocoy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lampocoy Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0028-43	FECHA:	Zacapa 18 de Marzo 2024



sustitucion de vidrios




pintura en muros exterior e interior



sustitucion piso de torta de concreto



sustitucion de tuberia lineal principal



Repacion de muro perimetral



Reparacion de sistema de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Delsy Jessenia Garcia</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Lampocoy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lampocoy Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0028-43	FECHA:	Zacapa 18 de Marzo 2024



instalacion de estructura y lamina



Instalacion de lavamanos



susstitucion de plancha de metal



repello en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delsy Jessena Corda

Firma y sello del Presidente de la OPF



Dirección

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

