



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL COROZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COROZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0035-43	FECHA:	30/05/2024




Foto 1: Sustrucción de puertas para sanitario



Foto 2: Sustrucción de ventanas para aulas y sustrucción de balcones para ventana



Foto 3: Sustrucción de pila



Foto 4: Sustrucción de puertas de aulas



Foto 5: Sustrucción de laminas en techo de baños



Foto 6: Repello en paredes de sanitarios y sustrucción en sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marleni*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Liliana E. Salazar*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





### REGISTRO FOTOGRÁFICO

### PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL COROZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COROZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0035-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 7: Sustitución de pintura de escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

