



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Las Cañas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Cañas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0038-43	FECHA:	28 de mayo de 2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Fundición de piso de torta de concreto.



Foto 4: Mantenimiento de estructura (lijado, cambio de tubo, sujetiones, aplicación de pintura).



Foto 5: Sustitución de inodoro, instalación de azulejo.




Foto 6: Instalación de baranda de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.







Firma y sello del Presidente de la OPE      Firma y Sello Director Centro Educativo Público