



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA€

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ZACPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POLJÁ, ZACAPA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0043-43	FECHA:	22/03/2024



SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL




SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

