

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE OSCURO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0046-43	FECHA:	15/03/2024



Foto 1: Lámina Acanalada en Mal Estado, debido a que es una DONACIÓN de una ONG y la misma por las características bajas: NO CUMPLEN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE OBRA DE MINEDUC.




Foto 2: Lámina Acanalada NO CUMPLE NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE OBRA DE MINEDUC.




Foto 3: Posterior al Mantenimiento de Costaneras y Sustitucion de Lámina Troquelada de Aluzinc.



Foto 4: Tratamiento de Saneamiento Ambiental. Mejorar la Fosa Septica y Pozo de Absorción Colapsado.




Foto 5: Tratamiento de Saneamiento Ambiental. Mejorar la Fosa Septica y Pozo de Absorción Colapsado.



Foto 6: Tratamiento de Saneamiento Ambiental. Mejorar la Fosa Septica y Pozo de Absorción Colapsado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Edilberto Lopez
 Consejo Educativo
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 ESCUELA OFICIAL
 RURAL MIXTA
 ALDEA MONTE OSCURO



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público