









**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS   
  PREVIO   
  DURANTE   
  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE OSCURO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0046-43	FECHA:	21/06/2024

<p align="center">Foto 1: INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC</p> 	<p align="center">Foto 2: INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC</p> 
---	--

<p align="center">Foto 3: POZO DE ABSORCION Y INSTALACION DE FOSA SEPTICA</p> 	<p align="center">Foto 4: INSTALACION DE BLOCK PARA CERRAMIENTO</p> 
---	--

<p align="center">Foto 5: INSTALACION DE TUBERIA DE INTERCONEXION DE FOSA.</p> 	<p align="center">Foto 6: INSTALACION DE CAPOTE DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC.</p> 
---	---

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la O.P.T. de Educación Rural Mista</p> <p align="center">    </p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> <p align="center">    </p>
---	---