

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CARI ALBALLEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CARI ALBALLEROS, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0049-43	FECHA:	29/05/2024




REPARACION DE MUROS PERIMETRAL DE BLOCK




REPELLO EN MURO GRIS



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA EN TODA LA ESCUELA



REPARACION DE PISO CERAMICO

substitucion



PLANCHA DE CONCRETO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Escuela Oficial Rural Mixta
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA CARI ALBALLEROS ZACAPA

Firma y sello del Presidente de la OPF

Mario Sumud
ESUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA CARI ALBALLEROS
ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público