

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA TAPATA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAPATA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0051-43	FECHA:	25 DE ABRIL DEL 2024



1.1 repello en paredes de cocina



1.3 reparacion de piso en torta de concreto



1.9 colocacion de ganchos de metal



1.13 mantenimoiento a puerta de metal



5.1 mantenimineto a balcones de metal



1.7 elaboracion de gabinete de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

gelma Idalia Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPEU



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

