

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PINALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0055-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Reparación de Piso, Sustitución de piso de concreto por piso ceramico, en area de Aulas Parte Interna



Foto 2: Reparación de Piso, Sustitución de piso de concreto por piso ceramico, en area de Aulas Parte Interna




Foto 3: Reparación de Piso, Sustitución de piso de concreto por piso ceramico, en area de Aulas Parte Interna



Foto 4: Reparación de Piso, Sustitución de piso de concreto por piso ceramico, en area de Aulas Parte Interna





Foto 5: Reparación de Puertas metalicas en Servicios Sanitarios o Letrinas.



Foto 6: Reparación de Puertas metalicas en Servicios Sanitarios o Letrinas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

