

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SHASTUTU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SHASTUTU, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0059-43	FECHA:	21/03/2023




MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK Y MEJORAMIENTO DE MALLA GALVANIZADA



MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK Y MEJORAMIENTO DE MALLA GALVANIZADA



REPARACION DE LOSA DE CONCRETO DE PATIO



REPARACION DE LOSA DE CONCRETO DE PATIO



REPARACION DE LOSA DE CONCRETO DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nora Cordon de la Pe...
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

