

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL FRUTILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0066-43	FECHA:	12/04/2024



Foto 1: Reparación de Cocina. (Sustitución de hornillas para leña, Campana metálica para hornillas de leña, repisas de concreto para cocina, tabiques de block y Pintura a paredes de Cocina).



Foto 2: Reparación de Cocina. (Sustitución de hornillas para leña, Campana metálica para hornillas de leña, repisas de concreto para cocina, tabiques de block, Reubicar acceso a cocina, reubicar puerta y ventana y Pintura a paredes de Cocina).



Foto 3: Reparación en Muro Perimetral. (Repello, Cernido y aplicación de pintura en interiores y exteriores; y Rotulo de la Escuela).



Foto 4: Reparación de Servicios Sanitarios.




Foto 5: Reparación de grifos para pila cerca al Area de Cocina.



Foto 6: Reparación Aulas, Dirección y Bodega. (Pintura de Paredes para interior y exterior, para el establecimiento).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Karla Xiomara Pacheco García</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>Martín Pacheco</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---