

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Volcán Samaica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Volcán Samaica Zacapa Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0007-43	FECHA:	27 DE septiembre DE 2024




Foto1: Sustitución de estructura de soporte y lamina.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte y lamina.



Foto 3: Sustitución de torta de concreto liso en aulas.




Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Edwin Nestor Ramos y Ramos</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---