

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA.	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, dirección Aldea Matazano	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Matazano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0069-43	FECHA:	29 DE MAYO DEL 2024



Foto 1: Sustitución de lámina y estructura de soporte en aulas. ✓




Foto 2: Mantenimiento de puertas y sustitución de chapas en aulas. ✓




Foto 3: Sustitución de muros de block y balcones. ✓



Foto 4: Sustitución de muros de block, lámina, estructura de soporte de metal y ventanas en cocina. ✓



Foto 5: Mantenimiento de puertas, sustitución de inodoros y puerta, instalación de estructura de soporte para depósito de agua potable. ✓



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público