



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN ALDEA LAMPOCOY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0087-42	FECHA:	18/03/2024




Foto 1: AVILA 2 PREPRIMARIA, DAÑOS EN TECHO DE LAMINA Y MADERA.




Foto 2: SISTEMA ELECTRICO INFORMAL AVILA PRE PRIMARIA.




Foto 3: AVILA PREPRIMARIA DONDE SE INSTALARA VENTANA.



Foto 4: SISTEMA ELECTRICO MAL ESTADO. ILUMINACION.




Foto 5: MURO DONDE SE INSTALARA PUERTA.



Foto 6: NO TOMAR EN CUENTA ESTA FOTOGRAFIA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jessenia Garcia  
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

