

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POTRERITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0088-42	FECHA:	31/05/2024



FOTO 1 INSTALACIÓN DE PUERTA DE REJAS



FOTO 2 PINTURA EXTERIOR E INTERIOR



FOTO 3 REPARACIÓN TUBO HG Y MALLA GALBANIZADA



FOTO 4 REPARACIÓN DE RAMPA



FOTO 5 PUERTA DE REJAS E INSTALACIÓN DE PILA



FOTO 6 INSTALACIÓN ESTRUCTURA METALICA E INSTALACIÓN DE LAMINA ALUCIN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizabeth Lopez

Firma y sello del Presidente de la Junta



Fior Muñoz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POTRERITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0088-42	FECHA:	31/05/2024



FOTO 7 INSTALACIÓN DE VENTANAS PVC



FOTO 8 INSTALACIÓN DE VENTANAS PVC



FOTO 9 PINTURA AREA DE BAÑOS



FOTO 10 PINTURA AREA RECREATIVA



FOTO 11 INSTALACIÓN DE CANAL



FOTO 12 INSTALACIÓN DE PUERTA DE REJA EN EL ÁREA DE POZO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizabeth López y
Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Fior Muñoz
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

