

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA SHASTUTU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SHASTUTU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0089-42	FECHA:	21/03/2024



MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK Y MEJORAMIENTO DE MALLA GALVANIZA



MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK Y MEJORAMIENTO DE MALLA GALVANIZADA



PINTURA DE AULA



PINTURA DEL AULA AFUERA



PINTURA DEL AULA POR ADENTRO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nora Cordone Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPE

Manuel A.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

