

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Caserío El Canal, Aldea La Fragua Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Canal Aldea La Fragua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0098-42	FECHA:	28/06/2024



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: sustitución de ducto electrico



Foto 3: Mantenimiento a estructura de puertas



Foto 4: Sustitución de chapa de puerta



Foto 5: Mantenimiento a porton de metal



Foto 6: Intalación de lámina troquelada aluzinc , mantenimiento de costaneras y sustitución de focos ahorradores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Santalucia...
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

