




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CERRO MIRAMUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0100-42	FECHA:	12/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CERRO MIRAMUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0100-42	FECHA:	12/07/2024




Foto 1: Sustrucción de pila de cemento de un lavadero



Foto 2: Cernido en muros de exteriores de aulas




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

 CASERIO CERRO MIRAMUNDO
 ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

 Direccion
 CASERIO CERRO MIRAMUNDO