

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PRÉVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CHISPIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0108-43	FECHA:	28/06/2024



Foto 1: durante el trabajo, Se instaló lámina troquelada Aluzinc a dos aulas.



Foto 2: se pinto e instaló de cubierta de lámina troquelada Aluzinc a dos aulas.



Foto 3: pintado e intalado el techo de lamina troquelada.



Foto 4: pintada e instalada de lamina troquelada a las dos aulas.



Foto 5: susticion de piso por ceramica y reparacion de pila.




Foto 6: reparación y mantenimiento de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESQUELA OFICIAL RURAL MIKTA
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
CASERIO LA CHISPIA

Wendy B. B

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

