

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CHISPIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0108-43	FECHA:	28/06/2024



foto 1: sustitucion y mantenimiento de pintura en aula.



Foto 2: fase final en pintura de aula.



foto3: sustitucion y mantenimiento de pintura en corredores



Foto 4: fase final de pintura en corredores.



Foto 5: sustitucion y mantenimiento de pintura en paredes del exterior del establecimiento.



Foto 6: fase final de pintura en paredes del exterior del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
UNION DE PADRES DE FAMILIA

Wendy B. E

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LLA CHISPIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0108-43	FECHA:	28/06/2024



MANTENIMIENTO PISO DE LA COCINA



Foto 2: mantenimiento de pila y en polletón, sustitución de ventanas por balcones.



Foto 3: mantenimiento en cocina



Foto 4: sustitucion de ventanas por balcones en cocina



Foto 5: sutitucion y mantenimiento de red eléctrica en galera.



Foto 6: instalación de unidad de iluminación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA

Wendy B. E

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

