

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA PLANCHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PLANCHA ALDEA LA FRAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0109-43	FECHA:	28/05/2023



SUSTITUCION DE CHAPAS




MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



ALISADO EN MURO



SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



CERNIDO EN MURO



SUSTITUCION DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Veronica Lisbeth Gomez Nolasco</i></p> <p>Firma y sello del Presidente del Comité de Familiares</p> 	<p><i>Mario P. P.</i></p> <p>Firma y Sello del Responsable del Centro Educativo Público</p> 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------