

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL CANAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FRAGUA ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0109-43	FECHA:	21/08/2024



SUSITUYENDO CHAPAS Y DANDOLE MANTENIMIENTO A LAS PUERTAS.



REPARACIÓN DE REPELLO



DANDOLE MANTENIMIENTO A LA BARANDA



REPARACION DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO, SUSTITUCION DE TORTA DE PISO DE CONCRETO.



TRABAJANDO EN SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL.



MANTENIMIENTO A PORTÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Veronica Lisbeth González Mejía*  
Firma y sello del Presidente de la OPEF de Familia



*Muñoz*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

