



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oicial Rural Mixta Aldea Río Arriba	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0110-43	FECHA:	02 de agosto de 2024



Foto1: Sustrucion de piso de torta de concreto.



Foto 2: Fabricacion e instalacion de canal y sus bajadas.



Foto 3: Pintura en muros exterior e interiores.



Foto 4: Sustrucion de tuberia pvc lineal principal de aguas negras en piso de torta.



Foto 5: Cernido en muro.




Foto 6: Instalacion de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oicial Rural Mixta Aldea Rio Arriba	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0110-43	FECHA:	02 de agosto de 2024



Foto7: Sustitucion de plancha de metal de 3 hornillas.



Foto 2: Reparacion de muro de contencion, aplicacion de sabieta en muro de contencion y aplicacion de repello en muro de contencion.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público