



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

HOJA 4 DE 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUACAL MAJADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0123-42	FECHA:	12/03/2024



Foto 1: Rehabilitación al Muro Perimetral con Malla Galvanizada y Tubo Redonde para Cerca Ø 1 1/4".



Foto 2: Se deberá Corregir la Corona superior del Muro de Contención, Tallar y Repellar con Base Gris.



Foto 3: Reparación y Rehabilitación, Tablero, Filpones, Foco Led de 20w., Interruptores y Tomacorrientes.



Foto 4: Sustitución de Puerta Metálica completa. Y Porton de Malla Galvanizada con Tubo Cerca Ø 1 1/2".



Foto 5: Fundición de Piso de Concreto en Mal Estado Patio, y Cerramiento de Vano o Puerta para Trasladarla hacia lado Derecho de su ubicación Actual. Y para la Cocina se Instalará Piso de Granito.




Foto 6: Aperturar Vano e Instalar Puerta a Sustituir.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Yulissa Reyes Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

