

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos, Anexa EORM aldea Quebrada de la Vega	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quebrada de la Vega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 01 - 0124 -42	FECHA:	28 de abril de 2024.



Fotografía 1. Sustitución de lamparas por bombillas.



Fotografía 2. Sustitución de tomacorrientes.



Fotografía 3. Sustitución de apagadores.



Fotografía 4. Mantenimiento de estructura de soporte.



Fotografía 5. Mantenimiento de balcones.



Fotografía 6. Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yessenia Hernández
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO




DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos, Anexa EORM aldea Quebrada de la Vega	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quebrada de la Vega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 01 - 0124 -42	FECHA:	28 de abril de 2024.



Fotografía 7. Sustitución o instalación de pizo cerámico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yessenia Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

