

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JICARAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0130-42	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: Sustitución de lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal



Foto 3: Instalación de canal de metal



Foto 4: Sustitución de inodoro.




Foto 5: Sustitución de accesorios de inodoros




Foto 6: Sustitución o instalación de azulejos en pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JICARAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0130-42	FECHA:	13/05/2024




Foto 7: Tapadera de metal para pila



Foto 8: Remozamiento de fosa séptica




Foto 9: Instalación de planchas de concreto.



Foto 10: Sustitución o instalación de muros.




Foto 11: Sustitución de portón



Foto 12: Sustitución de mueble de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---