



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Sicaraste	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sicaraste
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0318-43	FECHA:	18/03/2024



Foto 1 : sustitución de puerta



Foto 2: sustitución de Porton




Foto: sustitución de porton




Foto 3 : Sustitución de ventana



Foto 5: Sustitución de piso ceramico




Foto 6 : Sustitución de piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Milvia Jeanneth zacaras Aldana

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Sicaraste	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sicaraste
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0318-43	FECHA:	18/03/2024



Foto 7 : pintura en interiores y exteriores



Foto 8 : pintura en interiores y exteriores



Foto 9 : Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales



Foto 10 : Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales



Foto 11 : Sustitución de llave de chorro



Foto 12 : Reparación de muro perimetral block tubo cemento malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Milvita Jeaneth Zacarias

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Sicaraste	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sicaraste
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0318-43	FECHA:	18/03/2024



Foto 13 : Sustrucción de lamparas




Foto 14 : Sustrucción de plafoneras



Foto 15: Sustrucción de toma corrientes dobles




Foto 16 : Sustrucción de toma corrientes dobles



Foto 16: Sustrucción de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 17: instalación de azulejo en estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Milvia Jeaneth zacarias A

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Sicaraste	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sicaraste
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0318-43	FECHA:	18/03/2024



Foto 18 : Sustitución de pila plastica de dos lavaderos



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Milvia Jeaneth Zacarías

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

