

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Anexa a EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Manzanotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0333-42	FECHA:	28 de mayo de 2024.



Foto1: Estado actual de la losa, para ser impermeabilizada.




Foto 2: Daños en el sistema de tubería en el área de sanitarios de preprimaria.




Foto 3: Estado actual del deterioro de los sanitarios de preprimaria.




Foto 4: Deterioro en el área de comedor escolar de primaria.




Foto 5: Instalación de acometida eléctrica




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

