

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LOS ACHIOTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ACHIOTES, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0337-43	FECHA:	02/08/2024




SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA




MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA. Y SUSTITUCION DE PUERTA



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURADO DE SOPORTE DE METAL



SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO



PREPARACION DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



INSTALACIÓN DE PILA PLÁSTICA DE DOS LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Reyna Zabala

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

