

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Sompopero, Zacapa, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0344-43	FECHA:	8/4/2024



Foto1: Aulas. Suministro e instalación de piso cerámico en aulas



Foto 2: Aulas. Instalación de ventanas PVC



Foto 3:Aulas. Sustitución de repello



Foto 4:Aulas. Sustitución de cernido



Foto 5:Baños Sustitución de pila de cemento



Foto 6: Baños Sustitución de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Honorio Consuelo Gal
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Sompopero, Zacapa, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0344-43	FECHA:	8/4/2024



Foto7: Baños Sustitución de piso de cerámico



Foto8: Baño Instalación de lámina troquelada calibre 26



Foto 9: Baño Instalación de estructura de soporte de metal (incluyendo columnas de metal).



Foto 10: Cocina Instalación de piso cerámico




Foto 11: Cocina. Instalación de ventana de PVC



Foto 12: Cocina. Instalación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Honoriasuselo Galdamez Ovalle
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

