



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | ZACAPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO LA REFORMA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-01-0353-43 | FECHA: | 6/03/2024 |



Foto 1: área donde se instalará tanque elevado con tinaco y accesorios para dotar de agua a la cocina.



Foto 2: sanitarios a sustituir y área donde se instalará azulejo




Foto 3: sanitario de mujeres donde se instalará piso cerámico y azulejo




Foto 4: sanitario de hombres donde se instalará azulejo y piso cerámico



Foto 5: área de cocina donde se instalarán muebles de concreto azulejado y piso cerámico.



Foto 6: área donde se instalará mueble de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

