

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS PEDRO NUFIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA LADRILLERA ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0387-42	FECHA:	31/05/2024



FOTO 12 REGLON 1.1 INSTALACION O SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA



FOTO 13 REGLON 1.1 INSTALACION O SUSTITUCION DE MAYA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 13 1.2 INSTALACION O SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



FOTO 10: REGLON 4.1 SUSTITUCION DE PLANCHA DE CONCRETO



4.1 SUSTITUCION DE PLANCHA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nalleli Alejandra Ladino Siche

Firma y sello del Presidente de la O.P.P. ANEXA A E.O.U.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS PEDRO NUFIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA LADRILLERA ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0387-42	FECHA:	31/05/2024



Foto1: 1.2 ESTA FOTOGRAFIA PERTENECE AL REGLON 1.2 INSTALACION O SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 2: ESTA FOTOGRAFIA PERTENECE AL REGLON 1.2 INSTALACION O SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 3: REGLON 2.1 PINTADO DE MUROS EXTERIORES EINTERIORES



Foto 4: REGLON 1.1 INSTALACION OSUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINCIELA CALIBRE 26



Foto 5: REGLON 2.1 PINTADO DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: 2.1 PINTADO DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mallor Alvarado Pochito

Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN DE EDUCACION
E.O.P. AN. C. T. O. U.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS PEDRO NUFIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA LADRILLERA ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0387-42	FECHA:	31/05/2024



FOTO 7 REFUERZO DEMAYA EXISTENTE POR LAMINA



FOTO 8 REGLON REFUERZO DE MAYA POR LAMINA EXISTENTE



FOTO 9 REGLON 4.1 SUSTITUCION DE PLANCHA DE CONCRETO




FOTO 10: REGLON 4.1 SUSTITUCION DE PLANCVHA DE CONCRETO



4.1 SUSTITUCION DE PLANCHA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público