

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO DE CALDERON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0601-42	FECHA:	21 DE MARZO DE 2024




Foto1: Instalación de cielo falso e instalación de iluminación aula 1. Fuente: Dirección del establecimiento



Foto 2: Sustitución de repellos y elaboración de repellos y cernidos en parte lateral izquierda aula 1. Fuente: Dirección del establecimiento



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto e instalación de piso ceramico aula 1. Fuente: Dirección del establecimiento



Foto 4: Sustitución de torta de concreto e instalación de piso nuevo en torta de concreto parte trasera aula 1. Fuente: Dirección del establecimiento



Foto 5: Instalación de azulejos en sanitario. Fuente: Dirección del establecimiento



Foto 6: Mantenimiento de sanitarios. Fuente: Dirección del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Gloria EH</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OFE</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello-Director Centro Educativo Público</p>
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO DE CALDERON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0601-42	FECHA:	21 DE MARZO DE 2024



Foto 7: Espacio donde se fabricará e instalará base elevado para tanque de agua 1. Fuente: Dirección del establecimiento



Foto 8: Mantenimiento de balcones. Fuente: Dirección del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

GIOYIA EK

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

