

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea Llano de Calderón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano de Calderón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0601-42	FECHA:	13 de abril de 2024



Foto 1: Instalación de cielo falso e instalación de iluminación aula 1.



Foto 2: Sustitución de repellos y elaboración de repellos y cernidos en parte lateral izquierda aula 1.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto e instalación de piso cerámico aula 1.



Foto 4: Sustitución de piso nuevo en torta de concreto parte trasera aula 1.



Foto 5: Instalación de azulejos en sanitario.



Foto 6: Mantenimiento y reparación de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

GLO YI AEMP

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea Llano de Calderón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano de Calderón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0601-42	FECHA:	13 de abril de 2024



Foto 7: Espacio donde se fabricará e instalará base elevado para tanque de agua¹.



Foto 8: Mantenimiento de balcones.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria EHP
Firma y sello del Presidente de la C.A.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

