


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea Llano de Calderón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano de Calderón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0601-42	FECHA:	13 de abril de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria A E H P
Firma y sello del Presidente de la O.P.F. DE PADRES DE FAMILIA ALDEA LLANO DE CALDERÓN, ZACAPA

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público ALDEA LLANO DE CALDERÓN, ZACAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea Llano de Calderón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano de Calderón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0601-42	FECHA:	13 de abril de 2024








Foto 7: Espacio donde se fabricará e instalará base elevado para tanque de agua1.



Foto 8: Mantenimiento de balcones.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria EHP
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

