



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVI0 DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN PABLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0782-42	FECHA:	25/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la COP
ESCUELA OFICIAL RURAL PARA SALGUERO SOS RIVAS NIXTA DE PADRES DE FAMILIA DE SAN PABLO, ZACAPA.

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial de Párvulos Aldea San Pablo, Zacapa.
Dirección

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN PABLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0782-42	FECHA:	25/09/2024



Foto1: Instalación de balcón de metal




Foto 2: fabricación de puerta metálica de ingreso



Foto 3: Instalación de canales con bajadas pluviales




Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 5: Repello y cernido en muros (incluye tratamiento antifongos)



Foto 6: sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN PABLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0782-42	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Reparación de torta de cemento



Foto 2: Instalación de piso cerámico



Foto 3: Instalación de azulejo en muros de baños y piso cerámico



Foto 4: Sustitución de cubierta de lámina baños



Foto 5: Instalación de estructura metálica para techo




Foto 6: Instalación tubería PVC para aguas negras e instalación caja de registro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

