

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Canoguitas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Canoguitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0921-42	FECHA:	28 de mayo de 2024



Foto1: Sustitución o instación de piso cerámico.



Foto 2: Pintura de aulas interior y exteriores.



Foto 3: Cambio de lamina, repación de repello y cernido de paredes, sustitución o instalación de piso ceramico.




Foto 4: Levantamiento y aplicación de repello y cernido en pared, aplicación de pintura en muro, colocación de parte de agua de teja prefabricada.



Foto 5: Reparación de pared.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

