

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta Colonia Conevisa	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Conevisa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0951-42	FECHA:	15 de Abril de 2024



FOTO 1: Reparacion de estructura de techo en el area de salones de clases.



FOTO 2: sustitucion de canales y bajadas de agua para estructura en el area salones de clases.




FOTO 3: Pintura en muros exteriores e interiores dentro de las instalaciones.




Foto numero 4: Mantenimiento de porton en el area de entrada a escolita.




Foto 5: Reparacion de muro de mamposteria.



Foto 6: Recableado de sistema electrico en los salones de clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta Colonia Conevisa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Conevisa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0951-42	FECHA:	15 de Abril de 2024



FOTO 7: Reparacion y mantenimiento de deposito de agua por el area de baños escolita.



FOTO 8: Fabricacion e instalacion de balcones en los salones de clases.



FOTO 9: Reparacion y cernido de paredes



Foto numero 10: recableo y sustitucion de toma corriente.




Foto 11: Sustitucion de ventiladores de techo y recableo de sistema electrico.



Foto 12: Recableo de sistema electrico y sustitucion de toma corrientes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

   
Firma y sello del Presidente de la OPF

   
Firma y Sello Director Centro Educativo Público