

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta Colonia Conevisa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Conevisa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0951-42	FECHA:	4/06/2024



Foto1: Mantenimiento de soporte de metal



Foto 2: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 3: Pintura en muros Exteriores e interiores



Foto 4: Mantenimiento de portones



Foto 5: Reparacion de muro perimetral de block



Foto 6: Reparacion de sistema electrico


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta Colonia Conevisa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Conevisa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0951-42	FECHA:	4/06/2024






Foto1: Reparacion de cisterna de concreto (pintura para piscina sherwin williams)



Foto 2: Fabricacion e instalacion de ventana-balcon de metal



Foto 3: Reparacion de repello y cernido de paredes



Observación: Si es necesario se puede agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y Sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

