

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | ZACAPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA MUNICIPAL LA NOPALERA #2 ALDEA LA MAJADA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-01-0958-43 | FECHA: | 24/05/2024 |



Foto 1: Reparación de Zocalo contra el Salitre en Paredes, sustitución de Zocalo con Fachaleta cerámica.



Foto 2: Reparación de Zocalo contra el Salitre en Paredes, sustitución de Zocalo con Fachaleta cerámica.



Foto 3: Reparación de Cocina, sustitución de puertas para gabinetes existentes.



Foto 4: Mantenimiento a puertas de metal de Servicios Sanitarios.



Foto 5: Reparación de Zocalo contra el Salitre en Paredes, sustitución de Zocalo con Fachaleta cerámica.



Foto 6: Reparación de Acceso, con costaneras y Lamina de Troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

