


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA TAPATA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAPATA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0990-42	FECHA:	25 DE ABRIL DEL 2024




1.6 sustitucion de baranda de metal




1.11 aplicacion de pintura en muros




2.1 mantenimiento a puerta de metal



2.3 instalacion de piso ceramico en baños



1.10 sustitucion de piso ceramico



3.1 hacer una area de jardin

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

