

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	ZACAPA	MUNICIPIO	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA CERRO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	19-01-0991-42	FECHA	26/04/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE ESCSTRUCTURA DE MADERA POR METAL



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA, POR METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, LAS FOTOS 1,2,3,4, SON DEL MISMO MODULO AL CUAL SE HARA EL CAMBIO DE TECHO



Foto 4: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZING CALIBRE 26



Foto 5: SUSTITUCION DE PAREDES DE MADERA, POR PAREDES DE BLOCK



Foto 6: SUSTITUCION DE PAREDES DE MADERA, POR PAREDES DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Outbas*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

