



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

Ministerio de Educación


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIA DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POLJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-1016-42	FECHA:	22/03/2024



REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN



REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN




PINTURA EN MUROS INTERIORES DE AULA



SUSTITUCION DE PORTON DE PORTON DE METAL DE INGRESO



REPARACION DE BANQUETA DE CONCRETO



REPARACION DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POLJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-1016-42	FECHA:	22/03/2024




SUSTITUCION DE FLIPONES 20A, 120V




SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES




REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO CON CANALETA Y TARUGOS



SUSTITUCION DE PLAFONERAS



SUSTITUCION DE LAMPARAS TIPO LED



REPELLO EN MURO INTERIORES DE AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público