



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA PUEBLO MODELO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-1138-43	FECHA:	6/03/2024



Foto 1: muros en aulas que presentan un serio problema de humedad, se deberá retirar el acabado, aplicar 2 productos de impermeabilizantes y realizar nuevamente acabados.



Foto 2: muros en aulas que presentan un serio problema de humedad, se deberá retirar el acabado, aplicar 2 productos de impermeabilizantes y realizar nuevamente acabados.




Foto 3: sanitarios que necesitan reparación en sus accesorios.




Foto 4: mura de tabla yeso que necesita pintura y sellador.




Foto 5: área en donde se instalará mueble de lavamanos.




Foto 6: lavamanos circular que deberá ser reparado en su base, tuberías de instalación y llaves.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

