

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS LIMONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-1245-42	FECHA:	12/03/2024




Foto 1: Lámina Acanalada en Mal Estado, debido a que es una DONACIÓN de una ONG y la misma por las características bajas: NO CUMPLEN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE OBRA DE MINEDUC.



Foto 2: Lámina Acanalada NO CUMPLE NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE OBRA DE MINEDUC.



Foto 3: Posterior al Mantenimiento de Costaneras y Sustitución de Lámina Troquelada de Aluzinc. Se Instalará Canal Pluvial Metálico Interno, con Pezcantos y Tubería PVC.Ø3" para Bajadas de Aguas Pluviales.



Foto 4: Falta de un adecuado SISTEMA ELÉCTRICO (LUMINARIAS Y FUERZA) para MODULO DE AULAS, DIRECCIÓN, CORREDOR DE AULAS.



Foto 5: Mantenimiento Correctivo a Puertas de Metal con Lijar, quitar Pintura y Aplicar 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR SEGÚN SUPERVISOR.



Foto 6: Sustitución de Chapa para 3 Puertas Méticas Marca Yale.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rita Cata Luna
Firma y sello del Presidente de la CDF DE FAMILIA
Escuela Rural Mixta Aldea Los Limones, Zacapa

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

