

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERÍO EL ZAPOTAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-1247-42	FECHA:	18/03/2024



Foto 1: Reparación Muro de Contención



Foto 2: Sustitución de lámina en la parte frontal



Foto 3: Fabricación e Instalación de porton




Foto 4: Aplicación de pintura Latex



Foto 5: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 6: Cambio de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fausto obdulio

Firma y sello del Presidente de la OPF



AGDA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

