

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA CECILIA, ESTANZUELA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0008-43	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2024



Foto1: COLOCACION DE PISO CERAMICO COMO ZOCALO EN AULAS



Foto 2: COLOCACION DE PISO CERAMICO COMO ZOCALO EN AULAS



Foto 3: COLOCACION DE PISO CERAMICO EN MODULO DE COCINA



Foto 4: COLOCACION DE PISO CERAMICO EN AREA DE MODULO DE BAÑO



Foto 5: SUSTITUCION E INSTALACION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN MODULO DE AULAS



FOTO 6: INSTALACION DE CANAL DE METAL EN MODULO DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA CECILIA, ESTANZUELA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0008-43	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2024



Foto1: COLOCACION DE PISO CERAMICO COMO ZOCALO EN AULAS



Foto 2: INSTALACION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN MODULO DE AULAS



Foto 3: COLOCACION DE PISO CERAMICO EN MODULO DE ESCENARIO



Foto 4: COLOCACION DE PISO CERAMICO EN MODULO DE COCINA



Foto 5: COLOCACION DE PUERTAS DE SERVICIO SANITARIO Y PISO CERAMICO EN MODULO DE BAÑOS



FOTO 6: INSTALACION DE CANAL DE METAL EN MODULO DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA CECILIA, ESTANZUELA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0008-43	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1: MANTENIMIENTO DE ZOCALO INFECTADO MAS RESANADO Y COLOCACION DE ZOCALO DE CERAMICO



Foto 2: REPARACION CABLEADO SISTEMA ELECTRICO (PLAFONERAS, BOMBILLAS TIPO LED, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, TUBO DUCTO ELECTRICO)



Foto 3: REPARACION DE FILTRACION ENTRE LAMINA Y PARED




Foto 4:




Foto 5:




FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFP		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---