



~~REGISTRO FOTOGRÁFICO~~  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PPA-FPEL-013  
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA CECILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0008-43	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO EN MODULO DE AULAS



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN MODULO DE AULAS



Foto 3: COLOCACION DE PISO CERAMICO EN MODULO DE ESCENARIO



Foto 4: COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO EN MODULO DE COCINA



Foto 5: SUSTUCION DE PUERTAS DE SERVICIO SANITARIO Y PISO CERAMICO EN MODULO DE BAÑOS



Foto 6: REEMPLAZO DE DE CANAL DE METAL EN MODULO DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA CECILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0008-43	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: COLOCACION DE DE PISO CERAMICO EN MODULO DE AULAS



Foto 2: COLOCACION DE DE PISO CERAMICO EN MODULO DE AULAS



Foto 3: COLOCACION DE PISO CERAMICO EN MODULO DE COCINA



Foto 4: COLOCACION DE PISO CERAMICO Y PUERTAS DE SERVICIO SANITARIO EN MODULO DE BAÑOS



Foto 5: INSTALACION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZING CALIBRE 26 EN MODULO DE AULAS



Foto 6: COLOCACION DE PISO CERAMICO EN MODULO DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Mayra Ide Acevedo*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA CECILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0008-43	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	