Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo NUFED No. 77 Julio Cesar Girón Portillo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHISPAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0010-45	FECHA:	6/03/2024

Foto 1: Sustitución de piso de los sanitarios, se encuentra manchado y deteriorado en los cuatro sanitarios existentes.

Foto 2: Sustitución de acccesorios para lavamanos , se encuentran inservibles, lo cual solo genera fuga de agua.

Foto 3: Instalación de azulejo en la parte de arriba de la pila.

Foto 4: Área donde se instalará el depósito de agua de 1100 lt. El servicio de agua es bastante irregular y es un prioridad para que los sanitarios esten en condiciones higienicas.

Foto 5: Construcción de jardineria, en tiempo de lluvia la tierra se lava y se hace una laguna de lodo en el ingreso del Centro Educativo.

Foto 6: Reparación completa de la rampa de acceso para niños con discapacidad, se encuentra podrida y representa un peligro ya que en algún momento puede caerse.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nory del Carmen Vargas A.
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público