

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:

ZACAPA

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 77 Julio César Cien Fajillo

CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:

19-02-0010-45

FECHA:

12/08/2024

MUNICIPIO:

ESTANZUELA

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:

ALDEA CHISPAN

ESTABLECIMIENTO:

12/08/2024



Foto 1: Sustitución de piso de los sanitarios, se encuentra manchado y deteriorado en los cuatro sanitarios existentes.



Foto 3: Instalación de azulejo en la parte de arriba de la pila.



Foto 5: Construcción de jardinería, en tiempo de lluvia la tierra se lava y se hace una laguna de lodo en el ingreso del Centro Educativo.



Foto 4: Área donde se instalará el depósito de agua de 1100 lt. El servicio de agua es bastante irregular y es un prioridad para que los sanitarios estén en condiciones higiénicas.



Foto 6: Reparación completa de la rampa de acceso para niños con discapacidad, se encuentra podrida y representa un peligro ya que en algún momento puede caerse.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público